

Notice de montage
Assembling instructions
Montageanleitung





TEMAHOME

2h




PRISM
4290 IA (Prod Ref.)




N° Pièce	Qte	Dimensions (mm)
1	1	1200 x 400 x 16
2	1	1200 x 400 x 16
3	1	612 x 399 x 16
4	1	612 x 399 x 16
5	2	612 x 364 x 16
6	2	363 x 207 x 16
7	1	364 x 363 x 16
8	1	606 x 382 x 16
9	1	622 x 376 x 3
10	2	622 x 400 x 3
11	3	539 x 100 x 16
12	6	334 x 100 x 16
13	3	517 x 343 x 3
14	3	583 x 200 x 16

Code	QTE	Image
AA	20	
BA	20	
DA	12	
CA	8	6.3 x 50 mm
FI	10	6.3 x 13.5 mm
FB	12	6.3 x 11 mm
IJ	1	4 x 15 mm
GB	10	3 x 20 mm
HA	18	3.5 x 15 mm
NU	5	
AM	5	
SE	5	
DB	12	
KL	2	
KC	2	
OL2D	3	
OL2G	3	
OL1D	3	
OL1G	3	
OA	2	
OB	8	
RO	5	
Clef	1	
NM	1	
ND	1	



1	2	3	4	5	6	7	8	9





Code	QTE	Image
OL1G	3	
OL1D	3	
BA	8	
AA	8	
FB	12	 6.3 x 11 mm
KL	2	




Code	QTE	Image
KC	2	



5




6




Code	QTE	Image
OL2D	3	
OL2G	3	
HA	18	
AA	12	
BA	12	
DA	12	
NM	1	






7



8



9



FR. Fixation murale impérative par une personne compétente avec vis et chevilles adaptées à la nature du mur.

EN. Unit must be secured to the wall by a competent person with appropriate screws and plugs
DE. Die Wandbefestigung muss von Fachmann und mit den dazu passenden Material montiert werden.

Code	QTE	Image
IJ	1	
ND	1	

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Laver les surfaces à l'aide d'un chiffon doux, préalablement trempé dans une solution savonneuse (max. 1%).
ATTENTION! Ne pas utiliser de produit contenant de l'alcool ou de l'abrasif.
Essuyer à l'aide d'un chiffon doux.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

Wash the surfaces with a soft cloth damped in a mild soap solution (max 1%).
NOTE! Do not use cleaners containing alcohol or abrasives.
Wipe the surface dry with a soft cloth.

PFLEGEHINWEIS

Zur Reinigung und Pflege verwenden sie, ein feuchter Lappen mit Seifenlauge (max 1%) zum Abwischen
WICHTIG! Keine alkoholhaltigen Mittel oder Schleifmittel verwenden.
Die Oberfläche mit einem weichen Tuch abtrocknen.

